

Spett.le

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0166/2022

Data Documento 08/09/2022
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.M.I. S.R.L.
PROGETTAZIONI MANUTENZIONI INDUSTRIALI
P.I.: 03595240288 C.F.: 03595240288
VIA DELL'ARTIGIANATO, 12
DUE CARRARE 35020 PD
info@pmi-service.it; amministrazione@pmi-service.it; a.milan@pn

Con riferimento Vs offerta 68 del 18/07/2022 Rif. Sig. Milan ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC M/N LA NAF **Porto**
Spedizione a 1/2 **Prevista consegna**
Codice Cig Z4C37361FE

Pagamento b.b. 30 giorni data fattura fine mese		PREVIO	REGOLARE	DURC				
Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile	
SERV_VARI	Sostituzione del Manifold del riduttore-invertitore Twin Disc MG5090 MG 5091 SC Sn. 2404847, senza sbarcare il gruppo, installato a bordo della M/N LA NAF RI 68893 Manodopera lavoro, compreso viaggio e rimborso Km	PZ	2,00	€ 800,000		22	€	1.600,000
SERV_VARI	Materiale: MANIFOLD ASSY		1,00	€ 2.813,360	10,00	22	€	2.532,020
SERV_VARI	GASKET		1,00	€ 26,010	10,00	22	€	23,410
SERV_VARI	GASKET		1,00	€ 27,760	10,00	22	€	24,980
SERV_VARI	GASKET		1,00	€ 12,370	10,00	22	€	11,130
SERV_VARI	GASKET		1,00	€ 16,880	10,00	22	€	15,190
SERV_VARI	GASKET		1,00	€ 17,860	10,00	22	€	16,070
Incolusi oneri della sicurezza pari ad € 100								
VALORE TOTALE (Escluso IVA)								4.222,800

OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER D.P.R. 633/72 E S.M.I. - "SPLIT PAYMENT" ESCLUSI I PROFESSIONISTI

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: SUBM70N

Firma per l'autorizzazione

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
F.TO Ing. Emiliano Zampoleri

"L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza, impegnandosi a porle in opera, le procedure organizzative aziendali stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 e sigg., nella forma adottata da NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l. ivi comprese le sanzioni di cui al relativo Regolamento, e delle norme di comportamento prescritte dal Codice Etico, assumendo le responsabilità ivi indicate e conseguenti al ruolo, alle funzioni esercitate e agli atti prodotti che avrebbe dovuto produrre in ordine al rapporto/incarico di lavoro instaurato con la Società informando la Società stessa di ogni atto posto in essere durante la propria attività, e l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della stessa, in ordine ai reati presupposti previsti nel Modello."

"L'offerta ricevuta risulta essere congrua con i correnti prezzi di mercato relativi a tipologie simili, anche in considerazione delle specifiche tipologie e caratteristiche tecniche del lavoro/servizio/fornitura, trovando completa aderenza al caso in oggetto, ove la specificità dell'affidamento ha valenza oggettiva in considerazione della tipologia del lavoro/servizio/fornitura medesimo."

"E' fatto divieto assoluto, pena la risoluzione immediata, cedere o subappaltare il presente accordo. In caso di concessione di subappalto, lo stesso, deve essere sempre espressamente autorizzato dalla committente. Inoltre, ove concesso il subappalto, le attività e mansioni svolte dall'eventuale subappaltatore impresa o lavoratore autonomo, devono essere compatibili con quelle per le quali possono essere impiegati i lavoratori autonomi ai sensi della Circolare Ministeriale 16/2012 e del Decreto del Comitato PISLL del 29.11.2011."