



Spett.le

AESYS S.P.A.

Ordini a Fornitore

Nr.OFV0480/2023

Data Documento 19/12/2023
Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

P.I.: 02052370166 C.F.: 02052370166
VIA ARTIGIANI, 41
BRUSAPORTO 24060 BG
info@aesys.it; mara.zambelli@aesys.com; stefano.poma@aesys.c

Con riferimento Vs. report di riparazione n.79825/23 del 19.12.23 - rif. Sig.ra Marina Barcellona ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC **Porto**
Spedizione a 1/2 **Prevista consegna**
Codice Cig Z4439A2133

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VARI	Riparazione di palina informativa Mod. MA 5X5 144X48 UMTS/GPRS-B, installata al pontile Peschiera 1 di Montisola e danneggiata in seguito al sinistro del 20/11/2023.		1,00	€ 2.717,000		22	€ 2.717,000

Ordine inviato via mail **VALORE TOTALE (Escluso IVA) € 2.717,000**

OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER D.P.R. 633/72 E S.M.I. - "SPLIT PAYMENT" ESCLUSI I PROFESSIONISTI

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: UF4XPD

Firma per l'autorizzazione

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
F.TO Ing. Emiliano Zampoleri

Si richiede emissione di fattura dedicata esclusivamente al presente ordine di acquisto, riportando il riferimento del Vs. codice iban, necessario per consentirci di procedere al conseguente pagamento delle Vs. relative spettanze.

SI INTENDONO PARTE SOSTANZIALE ED INSCINDIBILE DEL PRESENTE ORDINE DI ACQUISTO LE ALLEGATE CONDIZIONI CONTRATTUALI STANDARD.