



Spett.le

Ordini a Fornitore

BIMOTOR S.P.A.

Nr.OFA0164/2021

P.I.: 03841740016

C.F.: 03841740016

Data Documento 17/09/2021

Via Marie Curie, 22

Deposito SEDE DI COSTA VOLPINO

CIRIE' 10073 TO

federico.cardia@bimotor.it;debor.a.codogno@bimotor.it;andrea.b

Con riferimento Vs offerta 107 del 16.09.2021 Rif. Debora Codogno ed in base alle condizioni particolari esposte nella presente Vi ordiniamo quanto sotto specificato

Destinazione-CDC SOSTITUZIONE INIETTORI M/N **Porto**
TIPO LOVERE

Spedizione a 1/2 **Prevista consegna**

Codice Cig Z66306C215

Pagamento b.b. 60 giorni data fattura fine mese PREVIO REGOLARE DURC

Articolo	Riferimento	Descrizione	U.M.	Qta	Valore	Sconto	Iva	Imponibile
SERV_VA RI		SOSTITUZIONE INIETTORI MOTORE C13 ENTM50 (2 tecnici, 1 giornata) Manutenzione delle seguenti motonavi: - LOVERE - MONTE ISOLA - COSTA VOLPINO - SEBINO FORFAIT Comprensivo di: manodopera, viaggi, rimborso chilometrico, pasti, iniettori revisionati, sostituzione coperchio punterie, smaltimento rifiuti. Si allega al presente ordine di cui forma parte integrante, contratto con clausole/penali legate alle lavorazioni da effettuare		1,00	€ 2.800,000		22	€ 2.800,000

Ordine inviato via mail **VALORE TOTALE (Escluso IVA)** **2.800,000**

OPERAZIONE SOGGETTA ALLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 TER D.P.R. 633/72 E S.M.I. - "SPLIT PAYMENT" ESCLUSI I PROFESSIONISTI

Codice Univoco Fatturazione Elettronica: SUBM70N

Firma per l'autorizzazione

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
F.TO Ing. Emiliano Zampoleri

"L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza, impegnandosi a porle in opera, le procedure organizzative aziendali stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 e sigg., nella forma adottata da NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l. ivi comprese le sanzioni di cui al relativo Regolamento, e delle norme di comportamento prescritte dal Codice Etico, assumendo le responsabilità ivi indicate e conseguenti al ruolo, alle funzioni esercitate e agli atti prodotti che avrebbe dovuto produrre in ordine al rapporto/incarico di lavoro instaurato con la Società informando la Società stessa di ogni atto posto in essere durante la propria attività, e l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della stessa, in ordine ai reati presupposti previsti nel Modello."

"L'offerta ricevuta risulta essere congrua con i correnti prezzi di mercato relativi a tipologie simili, anche in considerazione delle specifiche tipologie e caratteristiche tecniche del lavoro/servizio/fornitura, trovando completa aderenza al caso in oggetto, ove la specificità dell'affidamento ha valenza oggettiva in considerazione della tipologia del lavoro/servizio/fornitura medesimo."

"E' fatto divieto assoluto, pena la risoluzione immediata, cedere o subappaltare il presente accordo. In caso di concessione di subappalto, lo stesso, deve essere sempre espressamente autorizzato dalla committente. Inoltre, ove concesso il subappalto, le attività e mansioni svolte dall'eventuale subappaltatore impresa o lavoratore autonomo, devono essere compatibili con quelle per le quali possono essere impiegati i lavoratori autonomi ai sensi della Circolare Ministeriale 16/2012 e del Decreto del Comitato PISLL del 29.11.2011."